CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



06/2025	31.687km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1VVNLFZ7S4523762	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 204g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3430 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Wärmeschutzverglasung
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite

- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Hold-Funktion
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Mittenairbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Heckleuchten LED
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

★ Sonderausstattung


- Easy-Pack-Paket
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive
- Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
- Lenkrad beheizbar
- Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Metallic-Lackierung
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
WDVVNLFZ7S4523762
3200 kg
5200 kg
1550 kg
1650 kg

CarOnSale

CarOnSale











Mercedes-Benz
2415998 KBSIXT
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT






[redacted]
27.06.2025
Landeshauptstadt München
KFZ-Zulassung
München, 27.06.2025
HN410402

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)