CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400

info@caronsale.de

www.caronsale.com



Volvo C30 1.6 Kinetic

EZ 03/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 102.598km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48*
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	**Typ/Verkaufsbezeichnung** C30 1.6 Kinetic [AT - LimS3 1.6 EU4, Kinetic, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** YV1MK2042A2195482	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 102.598km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2024 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 101 PS (74 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.596 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Other	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2010	**Farbe** Orange	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 167g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250	Beifahrertür	360
Kotflügel vorne links	220	Kotflügel vorne rechts	180
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	540	Seitenteil hinten rechts	320
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket Performance Sound
- Audiosystem: Radio mit CD-/DVD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer vorn
- Handbremshebel Leder
- Innenausstattung: Bauxit
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik elektronisch geregelt
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ORANGE FLAME METALLIC / Metallic
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sichtschutz für Gepäckraum
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Falsterbo Textil
- Textilfussmatten
- Türsicherungssystem
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung



Sonderausstattung

- Freisprechanlage Bluetooth
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























30 KILOMETER
BIS TANK LEER
25°C










VOLVO CAR CORPORATION
e4*2001/116*0076*19
YV1MK2042A2195482
1700 kg
2900 kg
1— 0930 kg
2— 0900 kg
MADE IN BELGIUM
4126860376G1
18
S7SL
KINETIC
701—46
VOLVO


CarOnSale


ON SALE















Zulassungsstelle Nr. 900.0721
der General Versicherung AG
1220 Wien, Kratochwilestraße 4
für die LPD Wien


Zulassungsstelle Nr. 900.0721
der General Versicherung AG
1220 Wien, Kratochwilestraße 4
für die LPD Wien
Abgemeldet
27 Sep. 2023


12
1
2
23
11
10
29
9
28
25
4
8
27
26
7
6
5


01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel
Service-Nr. 3
Ausgeführt
km 90.730
Datum 02.06.2020
Auftrag-Nr. 1
Art der Serviceleistung
KFZ SERVICE
TECHNIK KAROSSERIEDIENST
Motoröl + Filter
Service-Nr. 4
Ausgeführt
Art der Serviceleistung
Service-Nr.
Ausgeführt
Art der Serviceleistung


01 Pflege und Wartun
Servicedokumentation und Stempe
Allgemeines
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Werkstatt dieses Heft nach jedem Kundendienst abstempelt und unterschreibt.
Ihre Werkstatt informiert Sie über den Umfang des durchgeführten Volvo Originalservice.
Service-Nr. 1
Ausgeführt
km 20.128
Datum 22.3.2011
Auftrag-Nr.
Art der Serviceleistung
VOLVO Autohaus
KÖSSLER Ges.m.b.H.
Zinsgasse
5580 TAMSWEG
06474 / 25 55 oder 62 85
Telefax 06474 / 7369
Service-Nr. 2
Ausgeführt
km 53.303
Datum 27.3.13
Art der Serviceleistung
VOLVO Autohaus
KÖSSLER Ges.m.b.H.
5580 TAMSWEG
06474 / 25 55 oder 62 85
Telefax 06474 / 7369


Datensatz für die Genehmigungsdatenbank für die Klasse M1, Satzformat 001


BETRIEBSANLEITUNG
SERVICE- UND GARANTIEHEFT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



Fahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Ohne Funktion)