CarOnSale

BMW 530 d xDrive M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	250.412km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive M Sport [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive M Sport, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJN51040B259562	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 250.412km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 238.492km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Chrome-Line Exterieur
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Luftfederung Hinterachse
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- BMW Display-Key
- Business-Paket
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key)
- Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sound-System Harman-Kardon
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Sitzheizung vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht
- Head-up-Display
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sprachbediensystem
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem (Surround View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAJN51040B259562
2530 kg
4530 kg
1- 1190 kg
2- 1455 kg

CarOnSale



Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

















Service Historie
RADIOBOB 12:05
OK Datum: 21.03.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 238.492 km
OK Datum: 12.07.2021 Service: 01068 BMW
Kilometer: 127.209 km
OK Datum: 23.10.2020 Service: 22481 BMW
Kilometer: 111.219 km
OK Datum: 01.09.2020 Service: 01068 BMW
Kilometer: 106.900 km


Service Historie
RADIOBOB 12:06
OK Datum: 17.06.2020 Service: 01068 BMW
Kilometer: 100.070 km
OK Datum: 20.12.2019 Service: 22481 BMW
Kilometer: 85.640 km
OK Datum: 05.07.2019 Service: 01068 BMW
Kilometer: 55.882 km
OK Datum: 12.06.2019 Service: 01068 BMW


Service Historie
RADIOBOB 12:06
OK Datum: 05.07.2019 Service: 01068 BMW
Kilometer: 55.882 km
OK Datum: 12.06.2019 Service: 01068 BMW
Kilometer: 51.984 km
OK Datum: 17.01.2019 Service: 01068 BMW
Kilometer: 28.938 km
OK Datum: 19.07.2018 Service: 29313 BMW
Kilometer: 1 km




Made in
Germany
530d xDrive
416
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBAJN51040B259562
2530 kg
4530 kg
1- 1190 kg
2- 1455 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)