CarOnSale

Mitsubishi Colt 1.3 Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	175.365km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt 1.3 Motion	KATEGORIE Kleinwagen
FIN XMCXNZ34A7F044849	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.365km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ohne Luft, Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Dachantenne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIS BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
XMCXNZ34A7F044849


COLT
CarOnSale

CarOnSale



Autohaus
KAN Greifswald GmbH
17489 Greifswald
6. Wartung
Datum
8. Wartung
Datum






29.03.07 9758 AAE000062
M1 AC
XMCKN234A7F044849
MITSUBISHI
Z30
Z3411
APB8A5A58
Mitsubishi Colt
MITSUBISHI (NL)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 D462 1332
F.1/F.2:1520 G.7.2/8.2:810 6.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.
EGTG*
2 01 70 7000 180
3870 1695
1550 1050
50
143 1460 1460
745 745
745 745
82 4500 74
1000 500 5
205/45R16 83T
205/45R16 83T
21*2001/116*0271*05
24.01.06 VR503875



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Ohne Luft, Reifen porös)



- Rad (Reifen porös, Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)