CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



07/2013	34.480km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS5 116 i EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1A11020VV17645	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 34.480km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.236km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	610 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: KARMESINROT

Sonderausstattung

- Advantage-Paket Plus
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Sicht-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Kopfstützen hinten klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBA1A1020VV17645

CarOnSale

CarOnSale







Hauptmenü
CD/Multimedia
Radio
Telefon
Kontakte
ConnectedDrive
Fahrzeuginfo
Einstellungen


Service Historie
28.07.2026 BMW OK
32236 km 01263
13.08.2024 BMW OK
28674 km 00163
16.08.2022 BMW OK
26022 km 00163
14.06.2021 BMW OK


11:25 NDR1 NDS
14.06.2021 BMW OK
23232 km 00163
17.08.2020 BMW OK
21925 km 00163
10.07.2019 BMW OK
18721 km 00163
29.08.2018 OK


11:25 Silent
21925 km 00163
10.07.2019 BMW OK
18721 km 00163
29.08.2018 OK
16698 km 00000
01.08.2016 BMW OK
12551 km 00163


DER BMW
BETRIEBSANLEI


BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
Benzin
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H
14.05.13



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)