CarOnSale

BMW 730 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2012	202.794km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 730 d [DE - Lim4 730 d DPF EU5, 2008 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAKM21060DX08282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.794km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 188.974km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	55 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Instrumententafel Leder-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Radstand 3070 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- DVD-Wechsler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Innovations-Paket
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Metallic-Lackierung
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sitzheizung hinten
- Skisack
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Sprachbediensystem
- TV-Funktion bei Navigationssystem
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAKM21060DX08282

CarOnSale


CarOnSale


MODE


SET
RES
I/O








MODE
20.0 °C
AUTO






















176 823
31.03.21
Helming & Sohn

150 072
03.11.18
Helming & Sohn


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMI
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)