CarOnSale

Volkswagen Beetle Design

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



09/2012	167.803km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Beetle Design [DE - LimS3 1.2 TSI EU5, Design, 2011 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ16ZDM612992	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.291km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Wasser in der Heckklappe

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Design
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Design
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach zusätzlich (Käferfach)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Sound-System Fender Sound (inkl. Verstärker und Subwoofer)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 10-Kanal-Verstärker
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Komfort-Paket 1
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Mittelarmlehne vorn
- Subwoofer
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multimediabuchse MEDIA-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ16ZDM612992
1680 kg
1 - 0910 kg
2 - 0820 kg

CarOnSale

CarOnSale


CarOnSale



CarOnSale












13:46






14. Sep. 2012
14. Sep. 2012









VOLKSWAGEN




13.09.2012 0603 BFI00022 0
M1 AB
WVWZZZ16ZDM612992 8
VOLKSWAGEN, VW
16
ABCBZBX0
FM6FM6AJ010N7MQN1VR0
BEETLE
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl'mousine
715/2007*566/2011F
EURO5,F,PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1197
2 1 77/5000 180
4278-4278 1808-1808
1477-1486 1274-1274
137 1680 1680
910 820 -
910 820 -
82 3750 72
4
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
Grau 7
e1*2007/46*0539*10
31.05.2012 K FK813203


Außerbetriebsetzung am
12. Okt. 2026
D IZASLcy
Kreis Mettmann


FK813203

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)