CarOnSale

Mazda 6 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	193.019km	175 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 Sports-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 175 EU6, Sports-Line, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGJ692821155739	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.019km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

SCBS-Überprüfung erforderlich.Turbolader hat laut Verkäufer ein Unterdruck Fehler.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Technik-Paket
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Touring-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Multimediabuchse AUX-IN
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SNOWFLAKE WHITE

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
(BN9RA)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
-JMZGJ692821155739-
2110Kg
3710Kg
1- 1110Kg
2- 1100Kg

CarOnSale

CarOnSale

AUDIO
PHONE
NAV
SETUP
Bitte Fahrzeugumgebung überwachen

AUDIO
PHONE
NAV
SETUP


AUDIO
PHONE
NAV
SETUP





BOSE




Mazda Service Botbuch
NAVIGATION SYSTEM
MAZDA6


10.01.2014 7118 AFV000056
M1 AC
JMZGJ692821155739 0
Mazda
GH
692
82W0
-
Mazda6
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012T
EURO6.T:CL: M, N1 I
Diesel
2 01 129 /4500 215
4800-4805 1840
1475-1480 1597
- 75 -
129 2110 2110
1110 1100 -
1110 1100 -
73 3375 69
1600 730 5 -
225/45R19 92W
225/45R19 92W
-
WEISS 0/-
a1*2001/116*0448*16
18.07.13 K GB083995
0,1: 1800 bis 8% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Dat
um zur Emissionsklasse: 10.01.2014*


DEKRA
BYVI2827
Kreis Düren
Der Landrat
Straßenverkehrsamt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Steinschlag)



- Schweller links (Rost, Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Von.