CarOnSale

Mazda 2 Center-Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



10/2022	56.749km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 Center-Line [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-G 75 EU6d, Center-Line, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZDJ6HA601362037	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.749km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.676km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Sommer/Winterbereifung auf Alu

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Internetbasierende Dienste
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Multi-Commander
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audiosystem: Radioanlage
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Multi-Info-Display
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff
- Servolenkung elektro-hydraulisch

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























mazda
PAINT: A4D (DHJK)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46* 1335
-JMZDJ6HA601362037-
1532 Kg
2432 Kg
1- 819 Kg
2- 763 Kg
MAZDA LOGISTICS
BILAASVELDSTR 162
B-2830 WILLEBROEK
MAZDA R&D/HIROSHIMASTR1 D-61440 OBERURSEL

CarOnSale

CarOnSale





MAZDA2



15.10.2022 7118 AGN00375
M1 AB
JMZDJ6HA601362037
Mazda
DJ1
6HK
65W0A
MAZDA2
Mazda (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1496
0,1: 1100 bis 8% Steig.*
2 01 55 /6000 171
4063 1695
1495 1986
50
109 1532 1532
819 763
819 763
78 3750 64
900 545 5 U
185/65R15 88T
185/65R15 88T
WEISS 0/-
e1*2007/46*1335*35
22.04.22 K GH600914


TP 451088
Nächste HU
fällig im
NOV. 27
Außerbetriebsetzung
02. NOV. 2026
J8G6JHMX

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)