CarOnSale

BMW 218 d xDrive Sport Line

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



03/2017	187.396km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d xDrive Sport Line [AT - Van5 218d EU6, xDrive Sport Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2E910505J65958	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.396km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 182.673km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Rost, Kratzer	⚠ 6 mm Rost, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	325 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	385 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	275 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe heizbar
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Metallic-Lackierung
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: Remote Services
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Head-up-Display
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in Germany
2184 xDrive Gran Tourer
A83
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1677
WBA2E910505J65958
2195 kg
3870 kg
1- 1120 kg
2- 1085 kg























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)