CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	74.116km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539111G016570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.387km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 45g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn
- PRE-SAFE-System Plus
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Park-Paket mit Sensoren
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Feuerlöscher
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket High-End
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Park-Paket mit Sensoren
- Scheinwerfer LED High Performance
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Komfort-Paket High-End
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Multikontursitz-Paket
- Public-Charging-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sound-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1N2539111G016570
2650 kg
4750 kg
1- 1210 kg
2- 1440 kg

CarOnSale





STERNAUTO








STOP







Mercedes-Benz
Service


(4)km-St. 61388
(5)Fz-Kl. M1
Aufbau AC
Herst. 2222
Typ ASV
Var. 00046
Vers.
KMI-Kl. 36AP
zGM 2650 kg
EZ 11.11.2021
Dat.letzt.HU 11/2023
Werkstatt-Nr. 45464
Prüfort-Nr. 0210008935
Ergebnis:
[redacted]ängel
nächste HU fällig November 2027


11.11.21 2222 ASV000461
M1 AC
WIN2539111G016570 8
Mercedes-Benz
204 X
R711T1
CZAA050B
GLC 300 de 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 36AP 1950
F.1/F.2:+100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Batt
eriekapaz188.9,9kWh*Fz ist bei werksseitig montiert.A
HK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo
100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet
*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)