CarOnSale

Opel Zafira Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	130.253km	266 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Innovation AT, 2014 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9EB3G1032779	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.253km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 266 PS (196 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 63.441km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Der Fanghaken für die abnehmbare Anhängerkupplung ist nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW CDTI
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Dachantenne
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Komfort-Paket
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Frontscheibe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzheizung vorn
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPE9EB3G1032779
2470 kg
4020 kg
1-1250 kg
2-1225 kg
0.50 Z 40R TADB I16 S
96 kW

CarOnSale

CarOnSale






9°C
RADIO 21
11:16
Ponta Delgada
Reykjavik
Telde
Madrid
London
Oslo
Tromsø
Bern
Rom
Riga
Murmansk
Budapest




MENU
RES/+
SET/-













EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ






20.11.2015 0035 ATN02522X
M1 AC
WOLPE9EB3G1032779 5
OPEL
P-J/SW
ECHQA12
BA2S1BGDJ5
ZAFIRA TOURER
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1956
WEISS
e4*2007/46*020
03.07.2015
11.05.2026






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)