CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Transit 350 L2 Trend

EZ 04/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 149.325km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88*
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Transit 350 L2 Trend [DE - HKa4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d-T, AWD 350 L2 Trend, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	**FIN** WF0EXXTTRELA21659	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 149.325km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 170 PS (125 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 79.189km	**Letzter Service am** 06/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	**Sitze** 3	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 04/2020	**Farbe** Blau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 290g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 11l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	165
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	210	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	95	Heckklappe	125
Dach	300		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zündschloss Schlüssel klemmt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radstand 3300 mm
- Reifen-Reparaturkit

- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl
- Verzurrösen (10)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Armlehne Fahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE



Sonderausstattung

- Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Fenster in Schiebetür rechts, feststehend
- Kaltstart-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumleuchte LED
- Leiter hinten
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Schlechtwege-Paket 2
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Tachometer
0 km/h
149986 km










TRANSIT
TREND
2.0 l HPCR Panther Diesel
170PS
Stage 6.2
350M
AWD
YNRB
0.50
FORD
e1*2007/46*1100
WF0EXXTTRELA21659
3500 kg
6000 kg
1850 kg
2150 kg
W(mm) 2059 L(mm) 5531 a(mm)
H 3300
FCD


CarOnSale



CarOnSale


10:11
A/C
PASSENGER AIRBAG











24.04.2020	8566	BNJ002480	
N1	BB		
WF0EXXTTRE1A21659	X		
FORD			
FCD			
YNRB4ADX			
G34HBHAACAG4A			
Transit			
FORD (D)			
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t			
Van			
715/2007*2018/1832CI			
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2			
Diesel			
0002	36CI	01995	
*KW, PUK LT, BGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION :6000*			


02	02	0125/03500	
05531 - 05690		- - 2059	
- - 2785		002317 - 0027	
-	00112	-	
0290	003500	3500	
01850	02150	-	
01850	02150	-	
079	02625	078	
02800	0750	3	
235/65R16C 115/113R			
235/65R16C 115/113R			
e1*2007/46*1100*16			
29.11.2019		FV0031826	










Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
Zwerger
Zwerger



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)