
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW X1 xDrive 20 d M Sport


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBAJJ11030EN09439
Kilometerstand: 117.985 km
Erstzulassung: 12.04.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe













FULDA






BMW




km/h
+20.0 °C
22.09.26
117708
7535.2
Zündung
eingeschaltet

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW X1 xDrive 20 d M Sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBAJJ11030EN09439
Kilometerstand: 117.985 km
Erstzulassung: 12.04.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - Lackieren



Motorhaube - Lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
BMW	X1 xDrive 20 d M Sport	xDrive20d EU6d-T, M Sport, 2018 - ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WBAJJ11030EN09439	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0005/CCK

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	12.04.2019	k. A.	2	140 kW	4	1995	05/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
116.926 km	117.985 km	118.708 km	k. A.	02/25	97.316 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
BLACK SAPPHIRE METALLIC	metallic	k. A.	k. A.	15.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Andere	Andere	Getriebe Automatik - mit Stept..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d-TEMP	126 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablage-Paket	Aerodynamik-Paket M-Technic	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Antriebsart: xDrive (Allrad)
Armauflage vorn	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	Bordcomputer	Bremsassistent
Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	Dachreling Hochglanz Shadow-Line	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsa..	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..
Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (..	Fahrassistenz-System: Performance Control	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au..
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfun..	Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.	Heckklappenbetätigung automatisch	Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexag..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-..
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn	Kraftstofftank: vergrößert
Laderaumboden faltbar	Laderaumboden variabel	Lenkrad (Leder M-Technic)
Licht-Paket	LM-Felgen	M Sport
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	Multifunktion für Lenkrad	Nebelscheinwerfer
NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Perform..	Parkbremse elektrisch	Radstand 2670 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. Tele..	Service-System: Remote Services
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	Sport-Fahrwerk (M-Technic)	Sportsitze vorn
Start/Stop-Anlage (Funktion)	Variable Sportlenkung	Wärmeschutzverglasung getönt
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Business-Paket	CD-Laufwerk	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	HiFi-Lautsprechersystem
Induktionsladeschale für Smartphone (Wirele..	Metallic-Lackierung	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenscha..	Rückfahrkamera	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 25.09.2026
- Gültig bis 118708 km


Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Auto extrem dreckig
Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren
Fondseite rechts - SmartRepair
Motorhaube - Lackieren
Stoßfänger hinten - Ladekante komplett
Stoßfänger vorne - Lackieren
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen			
Reifenart (montiert)	Sommerreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: 225/50/18	VL: 3,00 mm (Fulda)		VR: 3,00 mm (Fulda)
Reifen hinten: 225/50/18	HL: 3,00 mm (Fulda)		HR: 3,00 mm (Fulda)
Zweiter Reifensatz: k. A.			Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: k. A.	VL: k. A. (k. A.)		VR: k. A. (k. A.)
Reifen hinten: k. A.	HL: k. A. (k. A.)		HR: k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER: kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	116.926 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW X1 xDrive 20 d M Sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBAJJ11030EN09439
Kilometerstand: 117.985 km
Erstzulassung: 12.04.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - Lackieren



Motorhaube - Lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett