CarOnSale

Mercedes-Benz GLE43

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	146.804km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE43	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1660641A798124	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.804km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.076km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	360 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	720 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	435 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	320 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , Felge hinten links, Stoßstange hinten linksleichte Kratzer, Felge hinten rechts, Felge vorne rechts

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Radstand 2915 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Abgasanlage 2-flutig
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsleisten (AMG)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten AMG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellbezeichnung geändert
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Durchladeeinrichtung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel designo Dinamica
- Intelligent Light System LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Komfort-Paket
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung hinten
- Smartphone integriert
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Vorrüstung Entertainment-System im Fond
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2007/46*0598
WDC1660641A798124
2930 kg
6530 kg
1- 1450 kg
2- 1630 kg
775
TYP: 166
PZ: 1
Made in USA

CarOnSale








180°-Ansicht















03.04.2017	1313	EQX00011X	02	02	0270/06000	250
MIG	AC		--01853		--1965	
WDC1660041A798124	1		--1855		--002180	
MERCEDES-BENZ				00140	-	
166			0199	002930	002930	
A25HP1			01450	01630	-	
CZCCA5F1			01450	01630	-	
			085	03750	074	
GLE 450 4MATIC			03500	0750	005	-
DAIMLER (D)			255/45 R20 105V XL M+S			
GELÄNDEFZ.FERS.BEF.			255/45 R20 105V XL M+S			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			GRAU		7	
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I			e1*2007/46*0598*18			
BENZIN			21.08.2015	K	FK692318	
0001	36W0	02996	-			

P.1: 5500-6000*F.1/F.2:3030 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1730 B ANH.BETR.*WW.ANK LT.BGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTI ERT.ANK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABIL.SYST.F.ANH.BETR.F.T EMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9. AUSN.VO.Z.STVO AUSGEST ATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.04.2017*KE BIS 30. 06.2018 ZULÄSSIG. AUSN.(§ 8ABS.2 EG-FGV)D. KBA VOM 05. 12.2016*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Folie löst sich



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)