CarOnSale

Volkswagen Golf Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	125.633km	160 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Highline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Highline, 2008 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZBP143685	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.633km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.659km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Vancouver
- Gepäcksicherungsnetz
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Antennen-Diversity
- CD-Wechsler
- Lautsprecher (8)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Lautsprecher (8)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZBP143685

CarOnSale

CarOnSale

OPS - Optisches Parksystem
RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrollieren!



DYNAUDIO






Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Karl Heinz Eicher e.K.


Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch


Im Verbund
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch


Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum
km-Stand
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


TÜV
Fälligkeit der nächsten
HU • 00 • 02598491
Monat
Jahr
TÜV Rheinland Group
Stadtverwaltung
Kaiserslautern
Zulassungsbehörde
i.A.


.04.2011 0603 ANY00050
AC
WZZZ1KZBP143685
OLKSWAGEN, VW
CAVDXO
6FM62SO22N7MGVI
OLF
OLKSWAGEN-VW
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
mbilimousine
157/2007*692/2008A
UR05;A;P1/C1; M, N1 I
nzin
001 35A0 1390
/F.2:+40 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b
8% Steig.zul.Ges-Gew.d. Zuges max.3280kg*Fahrzeug
mit Anh.kuppl. werksseit ig verbaut und M.spez.Fahrd
.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f. Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V
.9.Ausn.Vo.z.STVO*www.AHK lt.EGTG*
2 1 118/5800
4199-4308 1786
1461-1500 1346
- 75 -
145 1840 1840
1010 880 -
1010 880 -
075 3750 071
1400 670 5 -
205/50 R17 93V
205/50 R17 93V
GRAU 7
e1*2001/116*0242*36
06.01.2011 K DX51369


DX513698
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)