CarOnSale

Toyota Verso Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	172.268km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Verso Comfort [DE - Van5 2.2 D-4D DPF EU5, Comfort 5-Sitzer, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN NMTDB26R10R011372	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.268km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.730km	LETZTER SERVICE AM 09/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW D-4D KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außentemperaturanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: AVANT GARDE BRONZE

Sonderausstattung

- Comfort-Paket Plus
- Einparkhilfe vorn
- Metallic-Lackierung
- Einparkhilfe hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL AUR21L-GWTEXW










MEDIA
CAR
MAP/nav
Prüfen Sie die Umgebung










TOYOTA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Diverse oberflächliche Steinschläge



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Diverse oberflächliche Steinschläge



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)