CarOnSale

Peugeot 3008 AC.PR HDI ASG6

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	153.144km	111 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 AC.PR HDI ASG6	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF30U9HR8AS269961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.144km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrwerks-Dämpfungssystem mit adaptivem Wankausgleich Hinterachse (REAS)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckklappe zweiteilig
- Heckscheibe heizbar
- Innenleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG HICKORY BRAUN/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2613 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Hartglas
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Spiegel-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0377
VF30U9HR8AS269961
2090 KG
3190 KG
1 1150 KG
2 1070 KG
0U9HR8/1P


CarOnSale

CarOnSale








30
25
3
9
29
4
8
28
27
5
7
6




D1 Marke
Peugeot
D3 Handelsbezeichnung
3008 AC.PR HDI ASG6
D2 Type/Variante/Version
A22 Anzahl der Voreintragungen
A21 Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Weitere Zulassungsbesitzer:
Monika Baumann 21.11.1961 Zaglwiese 9/1 Löbenau 5550 Radstadt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)