CarOnSale

# Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2019 | 234.976km | 150 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d-T, 35 basis, 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF49KA111328 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>234.976km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>3 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>230.398km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2019 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>149g/km (WLTP)<br>115g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (WLTP)<br>4.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 160 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 220 µm ⚠ | Heckklappe | 65 µm ⚠ |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Verschleißanzeige leuchtet; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachkantenspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

## Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Wagenheber
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Seitenairbag hinten
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Dachreling eloxiert
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















Geschwindigkeit
0km/h





WAUZZZF49KA111328



CarOnSale




A/C eco
3-ZONE




14:08
NDR1 NDS
THC


14:08
Fahrweg kontrollieren!
THC


km/h
NAV


km/h
VIEW



















1 2 3 4 5 6 7 8
NAV/MAP
TEL
MENU
BACK
RADIO
MEDIA



AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Messwerte
Bremsanlage


13.08.2019
WAUZZZ8E49KA111328
AUDI
A4 AVANT
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3050KG*MW.AHK LT.KORD*


DEKRA
Sep 2025
Sep 2027





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)