CarOnSale

Skoda Fabia Luca

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2007	134.031km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Luca [AT - Kb5 1.4 16V, Luca, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBHX26Y884013557	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.031km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.453km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2007	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	70 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome
- Türen mit Warnleuchte
- Zentralverriegelung
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sondermodell Luca
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: Cappuccino Beige Mettalic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte(n)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Dynamic-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Sportsitze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Datenauszug



29. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Rost)