CarOnSale

Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	174.406km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZHW883951	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.406km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.648km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	245 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2677 mm
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Aktive Frontklappe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Paket
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Perleffekt-Lackierung
- Progressivlenkung
- R-Line-Paket Exterieur
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Top-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Head-up-Display
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Radlaufverbreiterung
- Dachspoiler R-Line
- Stoßfänger R-Line
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Leseleuchten vorn und hinten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZHW883951
2350 kg
4870 kg
1 - 1210 kg
2 - 1190 kg
Typ 5N

CarOnSale

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVGZZZ5NZHW883951
Inspektion
in 12500 km oder 247 Tagen
Ölwechsel-Service
in 12500 km oder 247 Tagen

ACHTUNG HOCHSPANNUNG!
HIGH VOLTAGE
Warnung!
STOP & GO



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!











LIQUI MOLY

Continental













VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


WVGZZZ5NZHW883951
VOLKSWAGEN, VW
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW


Kreis Stormarn


GG297922
VOLKSWAGEN, VW
TIGUAN
Kreis Stormarn
Der Landrat
Zulassungsbehörde
12.07.2021

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)