
CarOnSale

Citroen C3 Aircross Rip Curl

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2019	90.187km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Aircross Rip Curl [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6d-T, Rip Curl Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF72RHNPJK4067657	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.187km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- City-Paket
- Dachreling schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Grip-Control
- Innenausstattung: Ambiente Urban Blue
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Connecting-Box
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Original Fahrzeug Farbe: INK BLACK

Sonderausstattung

- Family-Paket
- Style-Paket Weiß
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Dachreling schwarz
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
e4*2007/46*1241
VF72RHNPJK4067657
1780 kg
2620 kg
1- 0910 kg
2- 0870 kg








.05.2019 3001 AYT00033X 2 1 81/5500
AF - 4155 - 1765
F72RHNPJK4067657 4 1605 - 1648 1234 - 1410
ITROEN 50
145 1780 1780
NPJ-R1B000 920 870 -
920 870 -
76 3750 67
3 AIRCROSS 840 600 5 -
ITROEN (F) 195/60 R16 83T
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/60 R16 83T
ehrzweckfahrzeug -
15/2007*2017/1347AG Schwarz/ 9/
URO6:WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I e4*2007/46*1241*04
enzin 15.06.2018 K HN772177
001 36AG 1199
W.AHK LT.EGTG*7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*DATUM ZUR EMISS
ONSKLASSE: 15.05.2019*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Anderer Schaden): Unfallschaden



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)