CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2022	68.224km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro [DE - Kb4 114 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1V44770313943412	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 189g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachverkleidung
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriffe A-Säulen
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- Pro
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Tagfahrlicht
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung für DAB Radioempfang
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Auflastung auf 3,2 t
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Generator 250 A
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfort-Fahrwerk
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Park-Paket
- Radvollabdeckung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Spur-Paket
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Parktronic-System (PTS)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















0.0
68224





MERCEDES-BENZ AG
WDF1447031394341
3200 kg
1250 kg
1750 kg



CarOnSale


CarOnSale


LIM


Gesamtes Umfeld beachten!
NAVI MAP
RADIO MEDIA
VOL




Mercedes-Benz
1945404
KBBMI1




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Fahrertür (Anderer Schaden): Türband knackt



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)