CarOnSale

Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2012	224.926km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X4CB232884	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.926km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.407km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Im Kaltstart ist ein leichtes Rasselgeräusch wahrnehmbar.;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Nach Angaben des Einlieferers liegt ein reparierter Unfallschaden vor (Tür Vorne rechts, Tür Hinten Rechts , Seitenwand Rechts ; weiterführende Informationen zum Schadenumfang und zur Art der Instandsetzung wurden nicht bereitgestellt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antiblockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Media-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ8X4CB23288


CarOnSale










SYNOLD MOTOTEC


Synold
YAMAHA









AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


DEKRA


WAUZZZ8X4CB23884
ACBZAE1
FM52T106R8X51LLS47MDEH2
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1
Kombilimousine
Benzin
EURO5;F;PT/CI; M, N1 I
F.1/F.2:+30 u. 7,2/8,2;45
EGTG%


DEKRA
DEKRA
DEKRA
Landratsamt Gotha
Zulassungsbehörde


KB212889

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)