CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	122.491km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro, (Facelift) 2013 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R6HA047816	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.491km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8R6HA047816


CarOnSale

Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 12600 km / 86 Tagen
Nächste Inspektion:
in 27600 km / 451 Tagen
11:48


Info
Zielführung
11:48
Einstellungen










Klima-Service
Motoröl
Bremsflüssigkeitswechsel


Autohaus
Manfred Engelmann OHG
Audi Service
ASS
Automobil - Service Stargard
09.11.2021




WAUZZZ8R6HA047816
Audi
A8
XCNCBQ1
Q5
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WIRE/01;N1 I
Benzin
1984
235/60 R18 103W
235/60 R18 103W


DEKRA
Stadt Naubrandenburg
Der Oberbürgermeister
KfZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag


KC778811

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)