CarOnSale

Mercedes-Benz A 220 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2016	66.156km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 220 4Matic [DE - LimS5 A 220 EU6, 4Matic Urban, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1760471J459255	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.642km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	410 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	• Andere: Fahrzeug wurde fremdgestartet ; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Tagfahrlicht
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzheizung vorn
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Klima-Komfort-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Getränkehalter vorn
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















14.0°C
12:32





DAIMLER AG
WDD1760471J459255
2025 kg
3525 kg
1045 kg
980 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany









Navigationsbereit
800 km
15m
3km
800km






LIM/





Service A
in 332 Tagen
ASSYST PLUS
R
N
P






Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0523662267
4064941
EP385481


17.03.2016
MERCEDES-BENZ
245 G
124NP1
M2AAA502
A 220 4MATIC
DAIMLER (D)
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;WPI/CI; M, N1 I
BENZIN
205/50 R17 93H XL M+S
GRAU
e1*2001/116*0470*15
22.06.2015
EP385481


DEKRA
TÜV
Nächste HU fällig im
Kennzeichen ab A
für 12 Monate res
hChqsBc
Landratsamt Waldshut



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)