CarOnSale

Audi A5 Cabriolet

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2019	196.683km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Cabriolet [DE - Ca2 40 2.0 TDI EU6d-T, sport, 2018 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZF54KN008982	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.683km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.127km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	270 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	390 µm ⚠
Motorhaube	140 µm ⚠	Heckklappe	140 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

BEHOBENER SCHADEN

Heck-Seitenschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Windschott
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ROCK ANTENNE BAY
ROCK ANTENNE

AUDI AG
WAUZZZF54KN008982







AUTO
OFF






SPEED
DISTANCE

AUTO


Stockholm
Aberdeen
Moskau
London
Berlin
Kiew
Paris
Wien
Madrid
Roma
Odessa
Ankara
11:22

11:22
Fahrweg kontrollieren!



AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

24.06.2019
WAUZZZF54KN008982
AUDI
A5 CABRIOLET
Kabrio-Limousine
Diesel
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
25.01.2019
FJ279860

KD9683
F J279860

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com