CarOnSale

Ford Ranger Raptor Doppelkabine 4x4

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



10/2021	129.843km	LEISTUNG 213 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ranger Raptor Doppelkabine 4x4 [AT - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6d-T, Raptor 4x4 Doppelkabine (EURO 6d-TEMP),]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 6FPPXXMJ2PMR19145	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.843km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 213 PS (157 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.664km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro VI
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 277g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- Audio-Paket 129
- Batterie verstärkt
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fußmatten Premium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Laderaumwanne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz-Paket 53
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Verglasung getönt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Aktives Überrollschutzsystem
- Außenspiegel schwarz
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole Premium
- Off-Road-Paket
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Radstand 3220 mm
- Rücksitz-Paket 11
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Unterfahrschutz hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaum-Paket 22
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Rad-Paket 41
- Raptor-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schmutzfänger hinten
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen lackiert
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Anhängerkupplung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe heizbar
- Sportbügel hinten schwarz (Ladefläche)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- KeyFree-System
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sperrdifferential
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
3100 KG
5330 KG
1580 KG
2AB
0.50

FORD
CarOnSale



CarOnSale


RZOM



Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.


















RANGER RAPTOR

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)