CarOnSale

BMW 320i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	167.569km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320i	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5F71000A465364	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.569km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.314km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Uni-Lackierung
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Kopfstützen hinten klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Warndreieck
- Armauflage vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer LED
- Servolenkung Servotronic
- Ambiente-Beleuchtung
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne hinten
- Parkbremse elektrisch
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sport Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Spiegel-Paket
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- BMW Live Cockpit Plus
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Parkassistent-Paket
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Business-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBA5F71008A765564

CarOnSale






100.1 MHz 15:54
2000 km


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.



LO
AUTO







Service Historie
OK Datum: 17.11.2023 Service: 28023 BMW
Kilometer: 95.468 km
OK Datum: 28.08.2024 Service: 28023 BMW
Kilometer: 112.049 km
OK Datum: 22.04.2025 Service: 28023 BMW
Kilometer: 124.755 km
OK Datum: 04.08.2026 Service: 28023 BMW
Kilometer: 156.314 km


Service Historie
OK Datum: 12.04.2019 Service: 00120 BMW
Kilometer: 5 km
OK Datum: 23.10.2020 Service: 28023 BMW
Kilometer: 32.878 km
OK Datum: 26.11.2021 Service: 28023 BMW
Kilometer: 53.613 km
OK Datum: 07.09.2022 Service: 28023 BMW
Kilometer: 65.449 km




13.08.2019
320i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Limousine
Benzin
225/50 R17 98Y
225/50 R17 98Y
19.02.2019

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)