CarOnSale

Mini Clubman JCW John Cooper Works Trim

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



08/2022	61.150km	LEISTUNG 231 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman JCW John Cooper Works Trim [DE - LimS3 John Cooper Works 2.0 EU6d, John Cooper Works Trim (OPF), (Facelift 2]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMW71DH0002S98459	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.150km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.275km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- John Cooper Works Trim
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lenkrad (Sport Leder Nappa) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- MINI Driving Modes
- Modellpflege (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW 16V
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Piano Black Exterieur
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Türgriffe innen verchromt
- Uni-Lackierung Rebel Green
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation
- Fahrassistenz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoffkombination Dinamica
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Außenspiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Dach Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Kombiinstrument digital
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















12:54
+9.0°C
77 km
0
61150 km
8.6 l/100 km






WMW71DH0002598459




CarOnSale





88.7 MHz 12:54
3000 km
MODE



SERVICE HISTORIE
88.7 MHz 12:51
Datum: 15.08.2022 Service: 32711 MINI
Kilometer: 10 km
OK Datum: 09.01.2024 Service: 00081 MINI
Kilometer: 25.915 km
OK Datum: 19.08.2024 Service: 00081 MINI
Kilometer: 38.287 km
OK Datum: 01.04.2025 Service: 00081 MINI
Kilometer: 53.275 km
MODE


BMW AG


JOHN COOPER WORKS
BAYER.MOTWERKE-BMW
205/45 R17 88Y
205/45 R17 88Y
Schwarz
20.01.2022


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)