Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Seat	Leon FR	1.5 TSI EU6d, FR OPF, 2020 - 2024		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
VSSZZZKL3RR012823	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	7593/AQL

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
22.09.2023	k. A.	k. A.	96 kW	4	1498	09/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	147.860 km	150.000 km	nein	09/26	147.487 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Reinrot	Uni normal	nein	21.09.2028	29.700 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff	Mittelgrau - Lavarot	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	126-134 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel grau	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht..	Bordcomputer	Doppeltonhorn
Einparkhilfe hinten	Einstiegsleisten beleuchtet	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SE..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet
Innenraumlicht-Paket LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Kofferraumbeleuchtung	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell..
Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	LM-Felgen	Mobile Online Dienste Seat Connect
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT	Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturset	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	SEAT Media-System Plus
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sport-Fahrwerk	Sport-Komfortsitze vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfänger FR-Design
Tagfahrlicht LED	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go..		

Sonderausstattung:

Allwetter-/ Ganzjahresreifen	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light	Fahrassistenz-Paket L
Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Andr..	Licht- und Sicht-Paket	Scheinwerfer Voll-LED
Sonderlackierung Emocion-Rot / Pure Rot	Winter-Paket	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	1.Achse links 225/45/R17 94W
2.	1.Achse rechts 225/45/R17 94W
3.	Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
4.	Alufelge vorne links verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
5.	Alufelge vorne rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
6.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur
7.	Seitenteil hinten rechts, eingedellt - smart repair
8.	Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - smart repair
9.	Tür vorne links auslegen und polieren
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt - erneuern
2.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
3.	Marderschaden Motorraum - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
4.	Marderschaden Motorraum Lambdasondenkabel - erneuern
5.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	HU-Bescheinigung fehlt
3.	Kundendienstscheckheft fehlt
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden lt.Elsa	0,00 €	300,00 €
	Summe	**0,00 €**	**300,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/45 R17 94W	VL 5,00 mm (Hankook)	VR 5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 225/45 R17 94W	HL 7,00 mm (Hankook)	HR 7,00 mm (Hankook)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Hersteller / Typ: Seat Leon FR

VIN: VSSZZZKL3RR012823
Kilometerstand: 147.860 km
Erstzulassung: 22.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Tür vorne links auslegen und polieren (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Achse 1, Reifen Rechts Flankenschaden (DEKRA)




Achse 1, Reifen Links Flankenschaden (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)




Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)



Marderschaden Motorraum Lambdasondenkabel (DEKRA)




Schweller links (DEKRA)




Marderschaden Motorraum Lambdasondenkabel (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)




Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Alufelge vorne links verschrammt (DEKRA)




Alufelge vorne rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge vorne rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)