CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 BlueTec / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2016	152.601km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 BlueTec / d [DE - Ca2 E 220 CDI / d EU6, d, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2074011F344767	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.601km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.972km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	1320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Easy-Entry Funktion
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Zeituhr (Analog)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Skisack
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 2-türig
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel schwarz
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Einzelsitze hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)

Sonderausstattung

- Cabrio-Komfort-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Infotainment-System: Remote Online
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Aircap
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Diebstahlschutz-Paket
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2074011F344767
2315 kg
4215 kg
1- 1085 kg
2- 1230 kg
Made in Germany

























Nächste HU fällig im März 23
Feb 24
Nächste HU fällig im Juni 2027
c7e8a7b
TKCO0232
12.08.2026
Rhein-Neckar-Kreis
Landratsamt
69115 Heidelberg
Zulassungsbehörde Weinheim




07 G A026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)