CarOnSale

Ford Fiesta Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	100.334km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.1 EU6d-T, Cool&Connect, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAHJKS36132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.084 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 97.069km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
9 mm	9 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- 6 Lautsprecher
- Cool & Sound-Paket 2
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne klappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Easy-Driver-Paket
- Fußmatten Velours - vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,1 Ltr. - 63 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Komfort-Paket 2
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Winter-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Schaltpunktanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FIESTA
FORD
WF0JXXGAHJKS36132
1640
2390
830
830

CarOnSale


CarOnSale


Telefon
Mobile App
WLAN
Audio
Telefon
Mobile Apps
Einstellungen
VOL
TUNE



PASSENGER AIRBAG
REAR
A/C


CAN
RES
LIM
SET-


SERVICE
FÜR EINE GUTE FAHRT!
points




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Fahrzeugangaben
Beschreibung
Ablesewert:
Ergebnis der Karosserie-/Lackierprüfung
Zusätzliche Wartungsarbeiten


28.11.2019 B566 BOJ00294 4
M1 AB
WF0JXXGAHJKS36132
FORD
JHH
KYJE1JX
5APPZNABMAM
FIESTA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG/PI/CI; M, N1 I
Benzin
D001 36DG 01084
0.1:900 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINA
TION:2540 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 28.11.2019*


DEKRA
nächste HU
Aug 2024
DEKRA
nächste HU
Aug 2026
durch i-Kfz abgemeldet
am 28. Okt. 2026
48479c9
BRGU6486
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
i.A.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)