CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2025	40.152km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI RWD lang PRO [AT - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFTZ3T4561695	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.152km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ohne Luft	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Hold-Funktion
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Armlehnen Fahrgastraum
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Allwetter
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Spiegel-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel automatisch abblendbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
WIVVLFTZ3T4561695
3200 kg
5200 kg
1550 kg
1750 kg


CarOnSale



Service fällig:
A
Werkstatttermin vereinbaren?
Anrufen
Später anrufen
Nein danke
Kein Gerät verbunden
Telefon
HIGH








Suchen
Navigation
Telefon
Radio
HIGH

Wohin?
Zentrieren
HIGH

Zur Parklückensuche vorwärts fahren

Funktionen
ESP
Waschanlage
Warnakustik
Downhill Speed R.
PARKTRONIC
Akt. Spurhalte-Asst.
Alle Einstellungen

Favoriten
FM/DAB
AM
Suchen
HIGH





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLFTZ3T4561695
3200 kg
5200 kg
1- 1550 kg
2- 1750 kg
Mercedes-Benz
TYP 639/2
9197
0,5


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)