CarOnSale

Audi TT Coupe/Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	186.006km	250 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe/Roadster [DE - Ca2 3.2 quattro EU4, 2007 - 2010]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8J871020408	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.006km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.189 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.384km	LETZTER SERVICE AM 02/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Motor 3,2 Ltr. - 184 kW V6 24V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Optik-Paket Leuchten
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Windschott elektr. versenkbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel Alu-Optik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Schaltfunktion
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Leder-Paket erweitert
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Perleffekt-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa
- Sound-System BOSE
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
e1*2001/116*0369
TRUZZZ8J871020408
1810 kg
1040 kg
0850 kg








Audi Navigation plus
RADIO
MEDIA
NAME
TEL
NAV
INFO
CAR
SETUP
AUTO
AC


Speicher
Radio FM
Band
Bremen 1
Oldies
NDR 2
Pop
ANTENNE
Pop
WDR 5
Wissen.
Bremen 2
NDR Kult
Kultur
Manuell
Klang
Audi Navigation plus


LONDON
BERLIN
PARIS
WIEN
ROMA
MADRID
Nav-Info
Ziel
Audi Navigation plus




MODE







SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME


DRL








CarOnSale



Gewährleistungsnachweis

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Service-Nachweis
Glawatz
Kfz-Werkstatt

Service-Nachweis
Audi
141 / 47104
Ostermaier GmbH


Service-Nachweis
Fritz Raupers GmbH



Service-Nachweis
Durchgeführt wurde:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 03.05.2016
km-Stand: 111655
Rechnungsnummer: 6182
Nächster Service:
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic® Getriebes
Öl der Haldex Kupplung
Öl und Ölfilter des S tronic Getriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
Fritz Raupers GmbH
124 / 22306
Stempel des Audi Betriebes


Service-Nachweis
Nachweise
Durchgeführt wurde:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 14.08.2017
km-Stand: 129 374
Rechnungsnummer: 20170117896
Nächster Service:
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic® Getriebes
Öl der Haldex Kupplung
Öl und Ölfilter des S tronic Getriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
Fritz Raupers GmbH
124 / 22306
Stempel des Audi Betriebes


Durchgeführt wurde:
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum: 5. 2. 21
km-Stand: 167384
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Nächster Service:
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Luftfiltereinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Öl des multitronic®-Getriebes
Öl der Haldex Kupplung
Öl und Ölfilter des S tronic Getriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie bestätigt:
AUTOHAUS UZUN
Stöckener Str. 155 • 30419 Hannover
Stempel des Audi Betriebes




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 15.01.2025, Kontrollnummer: 0542-006
Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:
* Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts Profiltiefe im Randbereich der Lauffläche vermindert (HW)
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 01.2028
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.
Preisinformation


Zulassungsbescheinigung Teil I
13.03.2007
AUDI TT
AUDI (8J)
8J
8RUBQ1
Fz.z.Pers.bef.b. 3 Sp.
Kabrio-Limousine
70/220/EWG*2003/76B/RO
EURO 4
Benzin
DATUM ZUR ERSTZULASSUNG: 13.03.2007*
01.2028
31.01.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)