CarOnSale

BMW M40 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	117.168km	360 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M40 i [DE - SUV5 M40i EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAXW710900T75919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.168km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.979 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.526km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Luxembourg
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW 24V
- Original Fahrzeug Farbe: LONG BEACH BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2810 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Variable Sportlenkung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Raucher-Paket
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sound-System Harman-Kardon
- WLAN-Hotspot
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling Aluminium satiniert
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Head-up-Display
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Rückfahrkamera
- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAXW71090T75919
2430 kg
4930 kg
1- 1160 kg
2- 1330 kg

CarOnSale
















Nicht allein auf Kamerabild verlassen.


Service Historie
OK Datum: 29.05.2026 Service: 27164 BMW
Kilometer: 113.526 km
OK Datum: 05.03.2024 Service: 27164 BMW
Kilometer: 86.955 km
OK Datum: 20.12.2021 Service: 30636 BMW
Kilometer: 67.546 km
OK Datum: 13.11.2019 Service: 30636 BMW
Kilometer: 49.741 km


VEHICULE NON IMMATRICULE

VEHICULE NON IMMATRICULE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com