CarOnSale

BMW 118 i Advantage

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	117.978km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i Advantage [AT - LimS5 118 i EU6d-T, Advantage OPF, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1R510905K59026	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.978km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.321km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP) 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	140 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Advantage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten klappbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Schaltpunktanzeige
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Serien-Fahrwerk
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Service-System: Remote Services
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem Business
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Nebelscheinwerfer LED
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Spiegel-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung
- Österreich-Paket
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Rückfahrkamera
- Servolenkung Servotronic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA1R510905K59026

CarOnSale

CarOnSale











Service Historie
OK 18.07.2018 BMW
2 km 05768
OK 21.08.2020 BMW
26.974 km 05768
OK 15.09.2021 BMW
49.903 km 05768
OK 17.06.2022 BMW
55.605 km 05768












Klasse / Fahrzeugart M1/Personenkraftwagen
Marke BMW
Handelsbezeichnung 118i 5-Türer F20 B38
Typ/Variante/Version 1KA1R51/6AW/93000
Anzahl der Vorveräußerungen 1
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)