CarOnSale

Mercedes-Benz B 200 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	74.514km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 d	KATEGORIE Van
FIN WDD2462081J411753	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.514km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.027km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	60 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	1100 µm ⚠
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut einliefer Tür vorne rechts erneuert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Parameterlenkung
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz-Komfort-Paket
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Infotainment-System: Remote Online
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gepäckraum-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















6.0°C
12:09





DAIMLER AG
WDD2462081J411753
2025 kg
3560 kg
1090 kg
935 kg



CarOnSale




AUTO





AUF
SUCH
HÄNDL
FAHRZE
kostenlos anmelde
caronsale.de














20.06.16
1313
EVY000084
M1
AC
WDD2462081J611753
Mercedes-Benz
245 G
M251P2
M2BCA502
B 200 d
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007+136/2014W
EURO6;WIP17CL; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2143
P,4: 3200-4000*F 1/f.2:2060 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1000
,Anh.Betr.*ww.AHK (t,EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
z.ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.Fahrz
n.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V
.z.9.Ausn.VO;z.StVO ausgestattet*
GRAU
e1*2001/116*0470*15
22.06.15
XB47431
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S




20.06.2016
XB476313

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)