CarOnSale

Renault Megane Intens

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	173.024km	91 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Intens [DE - Kb5 1.6 E-TECH Plug-in Hybrid 160 EU6d, Intens GPF, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00068649971	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.024km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.829km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 32g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer, Kerben	⚠ 8 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	375 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	750 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1995 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektromotor 50 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Family-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 116 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 67 kW)
- Innenspiegel rahmenlos
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Modularitäts-Paket
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours / Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten

Sonderausstattung

- Cruising-Paket Safe
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Lenkrad heizbar
- Safety Plus-Paket
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT S.A.S.
VF1RFB00068649971
2131 kg
2881 kg
1- 1110 kg
2- 1250 kg

CarOnSale

CarOnSale










SOURCE
MODE
OK







CarOnSale



CarOnSale









Achten Sie auf den Straßenverkehr!


DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE (1/6)
RENAULT
ROSKILDE
Arne Stubbe Automobiler A/S
Betonvej 2 - 4000 Roskilde
Tlf. 46 33 94 00
Hans Jensen 226
Ejner Hessel A/S
pedersen&nielsen
automobilforretning a/s
Jyllandsgade 28 - 9000 Aalborg


MEGANE
Renault EASY CONNECT - Multimedia


27.04.2022 3333 BNP000114
M1 AC
VF1RFB00068649971
RENAULT
RFB
KJ2
NH4UC0120100
MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
ww;AHK I; EGTG*
Grau
ø2*2007/46*0546*29
23.11.2021
Mietwagen
HM896327


FSP
Nächste HU
Monat
Jahr
Freie Hansestadt Bremen
Bürgerent
Im Auftrag


HM566327

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)