CarOnSale

Ford Kuga Trend

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2010	197.601km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Trend [AT - SUV5 2.0 TDCi DPF EU5, Trend 4x2, 2010 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0RXXGCDRAU26430	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.601km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.303km	LETZTER SERVICE AM 06/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außentemperaturanzeige
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Leseleuchte vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Unterfahrschutz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Antriebsart: Frontantrieb
- 3. Bremsleuchte
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Einstiegsleisten (Metallic-Design)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Radstand 2690 mm
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Unterfahrschutz hinten
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Power KeyFree-Startfunktion
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Parkpilotsystem hinten
- Dachreling (Aluminium)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Metallic-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















A+M




WF0RXXGCDRAU26430

CarOnSale


CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)