CarOnSale

Renault Captur

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2016	208.377km	LEISTUNG 118 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Captur	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF12RBU1D54111999	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 208.377km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 118 PS (87 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.753km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket Plus
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Look-Paket Chrom (außen)
- Look-Paket rot (innen)
- Motor 1,2 Ltr. - 88 kW TCE Energy
- Nebelscheinwerfer
- Paketkombination: R-Link & Klima-Paket
- Radstand 2606 mm
- Reifen 205/55 R17 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera
- Licht- und Regensensor
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- 6 Lautsprecher
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Klimaautomatik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















13:42






KONTROLLNACHWEISE (3/6)
MEGA REIFEN



LLNACHWEISE (2/6)
MEGA REIFEN


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
AUTO HENSLER
RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER




RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




02.02.2016 3333 BEF00024
M1 AB
VF12RBU1D54111999 X
RENAULT
R
2RBU
2RBU1D
CAPTUR
RENAULT (F)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2015/45W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01197
WW.AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:
2623KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.02.2016*
02 01 0087/05000 192
04122 - - 1778 - -
1566 - - 01259 - -
- 00060 -
0127 001723 001723
00950 00850 -
00950 00850 -
75 03750 71
01200 0625 005 -
205/55 R17 (91)V
205/55 R17 (91)V
ROT 3
e2*2001/116*0327*74
27.10.2015 K EP849692


DEKRA
Landratsamt Tuttlingen
KFZ-Zulassungsbehörde
78532 Tuttlingen
ZB1


EP849692


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)