CarOnSale

Opel Crossland Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	94.247km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, Ultimate S/S, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9ED6J4297041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.247km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.207km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Verkratzt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket 5
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sound-System Premium
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- GPS-Empfängermodul
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2007/46*1194
W0V7H9ED6J4297041
1805 kg
2645 kg
1-0950 kg
2-0880 kg
Z 176 TA88 I18


CarOnSale


CarOnSale










Standardsicht hinten >>


Servicebestätigung
Paul Mayer GmbH
OPEL


Servicebestätigung
Paul Mayer GmbH
OPEL


CROSSLAND
CROSSLAND




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)