CarOnSale

BMW xDrive 18 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



04/2013	103.822km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 18 d [AT - SUV5 18d EU5, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP71000VW26088	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.822km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.548km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Servolenkung Servotronic
- Tagfahrlicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Heckleuchten LED
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ski-/Snowboardtasche
- Österreich-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAVP71000VW26086



CarOnSale


CarOnSale







BMW Service





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)