CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	139.990km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 d [DE - Kb5 C 220 d EU6d, AMG Line, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2052141G061926	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.990km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.272km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumlicht-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Kartentasche an Vordersitze
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- KeyFree-Startsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sport Direktlenkung
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- AMG-Line Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Dachreling (Aluminium)
- Abgasendrohr mit Blende

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Fondsicherheits-Paket
- Komfort-Paket Advanced
- Park-Paket Advanced
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket mit Sensoren
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- PRE-SAFE-System Plus
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Licht-Paket Advanced
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Sitz-Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Heckleuchten LED
- Rückfahrkamera
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Feuerlöscher
- Infotainment-Paket High-End
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Park-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale








13:57
Adresse oder Sonderziel eingeben
Adresse schrittweise eingeben
Stadt oder PLZ
Straße
Sonderziel
TMC







STOP













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)