CarOnSale

Mercedes-Benz C 350 Special Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2010	120.834km	272 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 350 Special Edition [DE - Lim4 C 350 EU5, Special Edition, 2009 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040561A359624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.834km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.677km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 239g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	1200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	1990 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	1200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 3,5 Ltr. - 200 kW V6 KAT
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Generator 150 A
- Innenhimmel designo schwarz
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Multikontursitze vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Parameterlenkung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Spiegel-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2040561A359624
2095 kg
3895 kg
1020 kg
1105 kg
Mercedes-Benz
C197
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale


OK


LIM


OFF
MONO
A/C
AUTO
12 V

RADIO
DISC
NAVI
TEL
ON
OFF
MONO
A/C
AUTO


10:36
London
Paris
Berlin
Roma


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)