CarOnSale

# Renault Clio Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2016 | 114.061km | 90 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Clio Limited [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco² EU6, Limited ENERGY, 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF15RB20A55175231 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>114.061km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>898 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>105g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 185 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 175 µm ⚠ |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 135 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Chrom (außen)
- Look-Paket Grau (innen)
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Kühlergrill verchromt
- Außenspiegel schwarz
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Heckzierleiste Chrom
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Licht- und Regensensor
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 4 Lautsprecher
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Nebelscheinwerfer
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























RENAULT
VF15RBZ0A55175231
TEKNO

CarOnSale


CarOnSale


Motorölsorte
Viskosität
5w30
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel













RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG








## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Undicht)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)