CarOnSale

Toyota Yaris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	133.140km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKH96380A093360	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.867km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1100 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Nach Angaben des Einlieferers liegt ein reparierter Unfallschaden vor (Hinten links und rechts); weiterführende Informationen zum Schadenumfang und zur Art der Instandsetzung wurden nicht bereitgestellt.Anhängerkupplung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SOLID WHITE
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKKH96380A093360
1480kg
2380kg
MODEL NSP90L-CHFGKW 3 747


CarOnSale


CarOnSale


L R
MIRROR



AUX
ECO
OFF





TOYOTA


TOYOTA
QUALITY SERVICE
Auto Saxa
WELLER






06.11.09
5013
AEK000443
M1
AF
VNKKH96380A093360
TOYOTA
XP9F(a)
NSP90(H)
NSP90L-CHFGKW(3E)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4;5L
Benzin
0001
0463
1329
185/60R15 84H
185/60R15 84H
WEISS
e11*2001/116*0249*04
05.01.09
DT525362



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)