CarOnSale

Citroen C3 Aircross Shine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	51.659km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Aircross Shine [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6d, Shine Stop&Start, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF72RHNPXK4358045	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 51.659km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.510km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP) 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer, Rost	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- City-Paket
- Dachreling schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Connecting-Box
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Connecting-Box
- Original Fahrzeug Farbe: NATURAL WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Grip-Control
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- City-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Dachreling schwarz
- City-Paket 2
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Dach andersfarbig
- Style-Paket Weiß
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel anklappbar
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


0- P





AUTOMOBILES CITROEN
e4*2007/46*1241
VF72RHNPXK4358045
1830 kg
2655 kg
1- 0955 kg
2- 0880 kg
KVC 2RHNPX-R1B000
BK-R7313E-4 155160413467

CarOnSale






Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen

A/C
09:17
TMC
MENU
Suchen...
AUTO




OFF





CITROËN
CarOnSale





CarOnSale



SET +
SET –
MEM
CRUISE



WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt


WARTUNGSNACHWEIS
CITROËN 2629


C3 AIRCROSS


CITROËN




Stadt Münster
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)