
CarOnSale

BMW 530 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2016	181.043km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5K31000G585635	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.043km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.922km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Adaptive Drive Fahrwerk
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision und Dynamic Light Spot
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Fahrdynamik-Control
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Dachreling schwarz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Adaptives Kurvenlicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Head-up-Display
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung hinten
- Sound-System Harman-Kardon
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Universal-Garagentoröffner
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sprachbediensystem
- Service-System: Concierge Services
- Park-Distance-Control (PDC)
- Ambiente-Beleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA5K31000G585635
2530 kg
4620 kg
1- 1160 kg
2- 1420 kg

CarOnSale

CarOnSale







0 km/h

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.








CarOnSale









FL 5 SERIE d
13.08.2025





Service Historie
Datum: 28.09.2022 Service: 01911 BMW
Kilometer: 119922 km
Datum: 07.06.2021 Service: 01911 BMW
Kilometer: 95233 km
Datum: 03.01.2020 Service: 01911 BMW
Kilometer: 74135 km
Datum: 13.05.2019 Service: 01911 BMW
Kilometer: 62062 km


DER BMW 5er TOURING.
BETRIEBSANLEITUNG.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE





J-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette w
des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
danken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut
sen zu dürfen.


.07.2016 0005 BAI000263
AC
A5K31000G585635 9
W
31
350000
0D XDRIV
YER.MOT.WERKE-BMW
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
mbilimousine
.5/2007*2015/45W
RO6;W;PI/CI; M, N1 I
esel
02 36W0 2993
1/F.2: 2620 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1560 B.AN
TRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.
2 02 190 /4000
4907-4907 1860-
1462-1462 1995-
- 90 -
159 2530 2
1160 1420 -
1160 1420 -
75 3000 7
2000 750 5
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
-
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0455*11
17.09.15 K GR0


Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freigegeben. Dokument nur unbeschädigt gültig.
ROCRXIG6
Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat


12.06.2023
GR094430
BMW
5K
5K31
6A350000
530D XDRIV
BAYER.MOT.WERKE-BMW
8005
WBA5K31000G585635 9
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
SCHWARZ 9/-
2993 190 /4000
Diesel 8002
e1*2007/46*0455*11 17.09.2015
K
Der bisherige Fz-Brief / ZBII: EG431535 wurde eingezogen / entwer-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Steinschlag)



- Dach (Delle, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)