CarOnSale

Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2019	183.982km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline BMT/Start-Stop [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Highline, 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZKW064836	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.982km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.814km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Auto-Hold-Funktion

- Original Fahrzeug Farbe:
  REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag hinten
- Spiegel-Paket
- Steckdose 230V
- Top-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Safesicherung
- Aktive Frontklappe
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Volkswagen Media Control
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Heckleuchten LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVGZZZ1TZKW064836

CarOnSale







09.12.2021
Werkstattbesuch
58008 km (+28383 km)
Franke Automobile GmbH & Co. KG,
Brander Straße 71, 09599 Freiberg,
Germany
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel).
Wasserablauf.
Zusätzlicher Inspektionsumfang.



Zusätzlicher Prüfumfang.
17.03.2023
Werkstattbesuch
87415 km (+6283 km)
Franke Automobile GmbH & Co. KG,
Brander Straße 71, 09599 Freiberg,
Germany
Flexibler Ölwechselservice.
Staub- und Pollenfilter.


04.06.2024
Werkstattbesuch
122000 km (+4870 km)
Franke Automobile GmbH & Co. KG,
Brander Straße 71, 09599 Freiberg,
Germany
Zusätzliche Arbeiten.
Wechsel der Bremsflüssigkeit.
21.02.2024
Werkstattbesuch


18.12.2025
Werkstattbesuch
167805 km (+21523 km)
Franke Automobile GmbH & Co. KG,
Brander Straße 71, 09599 Freiberg,
Germany
Inspektion.
Zusätzlicher Prüfumfang.
20.02.2025
Werkstattbesuch








G8957152

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)